### MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN



# FRÄSMASCHINEN **F1200**

mit Schwalbenschwanzführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **260 mm** Querweg Y-Achse **150 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

450 x 180 mm

#### Antriebsleistung F1200

1,4 kW, 140-3000 U/min

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt

#### F1202 HS high speed

2,5 kW, 100-7500 U/min

Servomotor mit Frequenzumrichter

# FRÄSMASCHINEN **F1210**

mit Schwalbenschwanzführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **150 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

#### Antriebsleistung F1210

1,4 kW, 140-3000 U/min

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt


#### F1220 HS high speed

2,5 kW, 100-7500 U/min

Servomotor mit Frequenzumrichter



### MIT LINEARFÜHRUNGEN



# FRÄSMASCHINEN F1410 LF

mit Linearführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **200 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

### Antriebsleistung

F1410 LF

#### 1,4 kW, 140-3000 U/min

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt

#### F1420 LF HS high speed

2,5 kW, 100-7500 U/min

Servomotor mit Frequenzumrichter































## **FRÄSMASCHINEN**

### MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN





#### VERTIKAL FRÄSMASCHINEN

• für die Metall-, NE und Kunststoffbearbeitung

#### **GENIAL**

 als Bohrmaschine bestens geeignet durch Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag

#### ARBEITSBEREICHE UND AUFSPANNTISCH

#### FRÄSMASCHINEN F1200

- Längsweg X-Achse 260 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 450 x 180 mm

#### FRÄSMASCHINEN F1210

- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm

#### **MASCHINENGENAUIGKEIT**

• nach DIN 8615

#### **HAUPTANTRIEBSMOTOR**

- 1,4 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   140 3000 U/min

#### ALTERNATIV FRÄSMASCHINEN high speed

- 2,5 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Servomotor mit Frequenzumrichter
- durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge
- Links-Rechtslauf zum Gewindebohren
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   100 7500 U/min

#### **GERÄUSCHARM**

 extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb

#### **ANTRIEBSTECHNOLOGIE**

• mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung

#### **FRÄSKOPF**

• Fräskopf beidseitig um 90° schwenkbar

#### **PINOLENHUB**

- Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag
- formschlüssige Klemmung der Pinole

#### WERKZEUGSPINDEL

• mit nachstellbaren Wälzlagern

#### **WERKZEUGAUFNAHME**

• Werkzeugaufnahme MK2

#### **ALTERNATIV**

Werkzeugaufnahme SK30

## WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM

• zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge

#### **Z-STÄNDER UND BODENPLATTE**

• aus verripptem Grauguss

#### FEINVORSCHUB Z-ACHSE

#### **FÜHRUNGEN**

- Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- spielfrei nachjustierbar
- 2 Faltenbälge zum Führungsschutz

#### **ACHSEN ARRETIERUNG**

• sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen

#### **VORSCHUBSPINDELN**

 Trapezgewindespindeln in allen Achsen nachjustierbar

#### **OPTIONAL**

 Kugelrollspindeln in allen Achsen sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei
 Gleich- und Gegenlauffräsen

#### TECHNISCHE DATEN

• finden Sie ab Seite 102

#### **GARANTIE**

- 5 Jahre Garantie nicht auf Verschleißteile
- Lieferung von Ersatzteilen auch nach Jahren gewährleistet

## FRÄSMASCHINEN F1200 | F1202 HS

## MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN

#### FRÄSMASCHINEN F1200

- mit Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- 1,4 kW, 140 3000 U/min Einphasen Reihenschlussmotor
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 260 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 450 x 180 mm



Fräsmaschine F1200 MK2 mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 11200
Fräsmaschine F1200 SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 11206

#### FRÄSMASCHINEN F1202 HS

- mit Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- 2,5 kW, 100 7500 U/min Servomotor mit Frequenzumrichter
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 260 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 450 x 180 mm



Fräsmaschine F1202 HS MK2 mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 11202
Fräsmaschine F1202 HS SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 11216

### **SONDERAUSSTATTUNG**

Kugelrollspindeln für alle Achsen	Bestell-Nr. 11245
Rechts-Linkslauf der Arbeitsspindel	Bestell-Nr. 11234
Verlängerung Verfahrweg Y-Achse	Bestell-Nr. 11235
Digitale Anbaumessschieber	Bestell-Nr. 11225
Digitale Positionsanzeige und 3 Glasmaßstäbe	Bestell-Nr. 11226

### ZUBEHÖR

Kühlmitteleinrichtung	Bestell-Nr. 11264
Maschinen Werkzeugschrank	Bestell-Nr. 11267
Aufnahmewinkel für Antriebseinheiten	Bestell-Nr. 11238
Werkzeug Set 1 MK2	Bestell-Nr. 11997
Werkzeug Set 2 MK2	Bestell-Nr. 11999
Werkzeug Set 3 SK30	Bestell-Nr. 11996
Werkzeug Set 4 SK30	Bestell-Nr. 11998

Technische Details finden Sie ab Seite 102

## FRÄSMASCHINEN F1200 | F1202 HS

### SONDERMODELLE

#### SONDERMODELLE

#### MIT KUGELROLLSPINDELN XY-ACHSE

 Kugelrollspindeln in X- und Y-Achse sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen

werkseitig angebaut



Fräsmaschine F1200 SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 11209
Fräsmaschine F1202 HS SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 11219

#### SONDERMODELLE

#### MIT DIGITALEN ANBAUMESSSCHIEBERN

- 3 Digitale Anbaumessschieber für X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut
- zum präzisen und exakten Positionieren



Fräsmaschine F1200 MK2 mit Digitalen Anbaumessschiebern	Bestell-Nr. 11204
Fräsmaschine F1202 HS MK2 mit Digitalen Anbaumessschiebern	Bestell-Nr. 11214

#### SONDERMODELLE

#### MIT DIGITALER POSITIONSANZEIGE

- Digitale Positionsanzeige für 3 Achsen
- 3 Glasmaßstäbe X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut
- zum genauen Positionieren, absolute Wiederholgenauigkeit



Fräsmaschine F1200 MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 11205
Fräsmaschine F1202 HS MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 11215

# SONDERMODELLE MIT WERKZEUG SET

- Niederzug-Schraubstock Backenbreite 63 mm
- Spannpratzen Satz 58-teilig für 12 mm T-Nutenbreite und M10 Gewinde
- Fräser Satz "Titan" beschichtet 12-teilig
- Spannzangenfutter MK2-M10 mit Schlüssel
- 3 Spannzangen Ø 6, 10 und 12 mm



Fräsmaschine F1200 MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 11208
Fräsmaschine F1202 HS MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 11218

## FRÄSMASCHINEN F1210 | F1220 HS

### MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN

#### FRÄSMASCHINEN F1210

- mit Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- 1,4 kW, 140 3000 U/min Einphasen Reihenschlussmotor
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



Fräsmaschine F1210 MK2 mit Werkzeugaufnah,me MK2	Bestell-Nr. 11400
Fräsmaschine F1210 SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 11406

#### FRÄSMASCHINEN F1220 HS

- mit Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- 2,5 kW, 100 7500 U/min
  Servomotor mit Frequenzumrichter
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



Fräsmaschine F1220 HS MK2 mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 11402
Fräsmaschine F1220 HS SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 11416

### **SONDERAUSSTATTUNG**

Kugelrollspindeln für alle Achsen	Bestell-Nr. 11445
Rechts-Linkslauf der Arbeitsspindel	Bestell-Nr. 11234
Verlängerung Verfahrweg Y-Achse	Bestell-Nr. 11235
Digitale Anbaumessschieber	Bestell-Nr. 11425
Digitale Positionsanzeige und 3 Glasmaßstäbe	Bestell-Nr. 11426

### ZUBEHÖR

Kühlmitteleinrichtung	Bestell-Nr. 11264
Kühlmittelrückführblech	Bestell-Nr. 11265
Maschinen Werkzeugschrank	Bestell-Nr. 11267
Aufnahmewinkel für Antriebseinheiten	Bestell-Nr. 11238
Werkzeug Set 1 MK2	Bestell-Nr. 11997
Werkzeug Set 2 MK2	Bestell-Nr. 11999
Werkzeug Set 3 SK30	Bestell-Nr. 11996
Werkzeug Set 4 SK30	Bestell-Nr. 11998

Technische Details finden Sie ab Seite 102

## FRÄSMASCHINEN F1210 | F1220 HS

### SONDERMODELLE

#### SONDERMODELLE

#### MIT KUGELROLLSPINDELN XY-ACHSE

 Kugelrollspindeln in X- und Y-Achse sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen

werkseitig angebaut



Fräsmaschine F1210 SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 11409
Fräsmaschine F1220 HS SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 11419

# SONDERMODELLE MIT DIGITALEN ANBAUMESSSCHIEBERN

• 3 Digitale Anbaumessschieber für X-, Y- und Z-Achse

werkseitig angebaut

• zum präzisen und exakten Positionieren



Fräsmaschine F1210 MK2 mit Digitalen Anbaumessschiebern	Bestell-Nr. 11404
Fräsmaschine F1220 HS MK2 mit Digitalen Anbaumessschiebern	Bestell-Nr. 11414

# SONDERMODELLE MIT DIGITALER POSITIONSANZEIGE

- Digitale Positionsanzeige für 3 Achsen
- 3 Glasmaßstäbe X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut
- zum genauen Positionieren, absolute Wiederholgenauigkeit



Fräsmaschine F1210 MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 11405
Fräsmaschine F1220 HS MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 11415

# SONDERMODELLE MIT WERKZEUG SET


- Niederzug-Schraubstock Backenbreite 63 mm
- Spannpratzen Satz 58-teilig für 12 mm T-Nutenbreite und M10 Gewinde
- Fräser Satz "Titan" beschichtet 12-teilig
- Spannzangenfutter MK2-M10 mit Schlüssel
- 3 Spannzangen Ø 6, 10 und 12 mm



Fräsmaschine F1210 MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 11408
Fräsmaschine F1220 HS MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 11418

## FRÄSMASCHINEN F1410 LF | F1420 LF HS

MIT LINEARFÜHRUNGEN





#### VERTIKAL FRÄSMASCHINEN

• für die Metall-, NE und Kunststoffbearbeitung

#### **GENIAL**

 als Bohrmaschine bestens geeignet durch Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag

#### ARBEITSBEREICHE UND AUFSPANNTISCH

- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm

#### **MASCHINENGENAUIGKEIT**

• nach DIN 8615

#### **HAUPTANTRIEBSMOTOR**

- 1,4 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   140 3000 U/min

#### ALTERNATIV FRÄSMASCHINEN high speed

- 2,5 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Servomotor mit Frequenzumrichter
- durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge
- Links-Rechtslauf zum Gewindebohren
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   100 7500 U/min

#### **GERÄUSCHARM**

• extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb

#### **ANTRIEBSTECHNOLOGIE**

mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung

#### FRÄSKOPF

• Fräskopf beidseitig um 90° schwenkbar

#### **PINOLENHUB**

- Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag
- formschlüssige Klemmung der Pinole

#### **WERKZEUGSPINDEL**

• mit nachstellbaren Wälzlagern

#### **WERKZEUGAUFNAHME**

Werkzeugaufnahme MK2

#### **ALTERNATIV**

Werkzeugaufnahme SK30

## WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM

• zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge

#### **Z-STÄNDER UND BODENPLATTE**

• aus verripptem Grauguss

#### FEINVORSCHUB Z-ACHSE

#### **FÜHRUNGEN**

- Linearführungen wartungsfrei
- hohe Präzision und Steifigkeit
- sehr hohe Werkstückgenauigkeit
- 4 Faltenbälge zum Führungsschutz

#### **ACHSEN ARRETIERUNG**

• sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen

#### **VORSCHUBSPINDELN**

 Trapezgewindespindeln in allen Achsen nachjustierbar

#### OPTIONAL

• Kugelrollspindeln in allen Achsen

sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei

spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen Gewichtsausgleich in der Z-Achse

#### **TECHNISCHE DATEN**

• finden Sie ab Seite 102

#### **GARANTIE**

- 5 Jahre Garantie nicht auf Verschleißteile
- Lieferung von Ersatzteilen auch nach Jahren gewährleistet

## FRÄSMASCHINEN F1410 LF | F1420 LF HS

### MIT LINEARFÜHRUNGEN

#### FRÄSMASCHINEN F1410 LF

- mit Linearführungen in allen Achsen
- 1,4 kW, 140 3000 U/min Einphasen Reihenschlussmotor
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



Fräsmaschine F1410 LF MK2 mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 16400
Fräsmaschine F1410 LF SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 16406

#### FRÄSMASCHINEN F1420 LF HS

- mit Linearführungen in allen Achsen
- 2,5 kW, 100 7500 U/min
  Servomotor mit Frequenzumrichter
- Trapezgewindespindeln
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



Fräsmaschine F1420 LF HS MK2 mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 16402
Fräsmaschine F1420 LF HS SK30 mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 16416

### **SONDERAUSSTATTUNG**

Kugelrollspindeln für alle Achsen	Bestell-Nr. 16445
Rechts-Linkslauf der Arbeitsspindel	Bestell-Nr. 11234
Digitale Positionsanzeige und 3 Glasmaßstäbe	Bestell-Nr. 16426

### ZUBEHÖR

Kühlmitteleinrichtung	Bestell-Nr. 11264
Kühlmittelrückführblech	Bestell-Nr. 11265
Maschinen Werkzeugschrank	Bestell-Nr. 11267
Aufnahmewinkel für Antriebseinheiten	Bestell-Nr. 11238
Werkzeug Set 1 MK2	Bestell-Nr. 11997
Werkzeug Set 2 MK2	Bestell-Nr. 11999
Werkzeug Set 3 SK30	Bestell-Nr. 11996
Workledg Set 6 Shoo	Destett 141. 11770
W. J	D 1 11 N 11000
Werkzeug Set 4 SK30	Bestell-Nr. 11998

Technische Details finden Sie ab Seite 102

## FRÄSMASCHINEN F1410 LF | F1420 LF HS

### SONDERMODELLE

#### SONDERMODELLE

#### MIT KUGELROLLSPINDELN XY-ACHSE

 Kugelrollspindeln in X- und Y-Achse sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen

werkseitig angebaut



Fräsmaschine F1410 LF SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 16409
Fräsmaschine F1420 LF HS SK30 mit Kugelrollspindeln in XY-Achse	Bestell-Nr. 16419

#### SONDERMODELLE

### MIT DIGITALER POSITIONSANZEIGE

- Digitale Positionsanzeige für 3 Achsen
- 3 Glasmaßstäbe X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut
- zum genauen Positionieren, absolute Wiederholgenauigkeit



Fräsmaschine F1410 LF MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 16405
Fräsmaschine F1420 LF HS MK2 mit Digitaler Positionsanzeige	Bestell-Nr. 16415

# SONDERMODELLE MIT WERKZEUG SET

- 1-Achsen Maschinenschraubstock 125 mm
- Fräser Satz "TITAN" beschichtet 20-teilig
- Spannzangensatz MK2 16-teilig
- für 12 mm T-Nutenbreite und M10 Gewinde
- Spannpratzen Satz 58-teilig
- Schnellspann-Bohrfutter Spannweite B16 1 13 mm
- Bohrfutteraufnahme MK2-M10 mit Anzugsgewinde



Fräsmaschine F1410 LF MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 16408
Fräsmaschine F1420 LF HS MK2 mit Werkzeug Set	Bestell-Nr. 16418

## **TECHNISCHE DATEN**

	F1200
ARBEITSBEREICHE	
Längsweg X-Achse	260 mm
Querweg Y-Achse	150 mm
	optional 180 mm
Vertikalweg Z-Achse	280 mm
Bohrhub	55 mm
Entfernung Frästisch-Werkzeugspindel	min. 100 mm max. 380 mm
Ausladung Werkzeugspindel-Ständer	185 mm
AUFSPANNTISCH	
Aufspanntisch	450 x 180 mm
Anzahl der T-Nuten	3
Breite der T-Nuten	12 mm
Mittenabstand zwischen den T-Nuten	50 mm
MASCHINENGENAUIGKEIT	
Maschinengenauigkeit nach DIN 8615	•
HAUPTANTRIEBSMOTOR	
Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt 230 V, 50/60 Hz	1,4 kW
in Gleichstromausführung mit permanenter Drehzahlüberwachung	
Servomotor mit Frequenzumrichter 230 V, 50/60 Hz	0
durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge z.B. Gravurarbeiten	
Links-Rechtslauf zum Gewindebohren	
elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb	140 - 3000 U/min
mit Überlastschutz	•
dynamisches Drehmoment über die gesamte Drehzahl	•
großes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich, z.B. zum Bearbeiten von schwer zerspanbaren Werkstoffen	•
GERÄUSCHARM	
extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb	•
Technische Änderungen vorbehalten	• ja o nein

F1202 HS high speed	F1210	F1220 HS high speed	F1410 LF	F1420 LF HS high speed
260 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
150 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
optional 180 mm	optional 180 mm	optional 180 mm		
280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
min. 100 mm max. 380 mm	min. 90 mm max. 370 mm	min. 90 mm max. 370 mm	min. 60 mm max. 340 mm	min. 60 mm max. 340 mm
185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
450 x 180 mm	700 x 180 mm	700 x 180 mm	700 x 180 mm	700 x 180 mm
3	3	3	3	3
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
•	•	•	•	•
0	1,4 kW	0	1,4 kW	0
2,5 kW	0	2,5 kW	0	2,5 kW
100 - 7500 U/min	140 - 3000 U/min	100 - 7500 U/min	140 - 3000 U/min	100 - 7500 U/min
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

● ja ○ nein

## **TECHNISCHE DATEN**

	F1200
ANTRIEBSTECHNOLOGIE	
Antriebselektronik mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung	•
z.B. Fräsen in Stahl mit einem Schaftfräser Ø 10 mm mit einer Zustellung	ca. 10 mm
FRÄSKOPF	
Fräskopf beidseitig schwenkbar um 90° (-90° bis +90°)	•
Winkelposition auf großer Skala gut ablesbar	•
Senkrechtposition wird mit gehärtetem und geschliffenem konischen Indexstift vorpositioniert	•
Schutzhaube	•
PINOLENHUB	
Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag	•
formschlüssige Klemmung der Pinole auf der gesamten Mantelfläche	•
Ablesegenauigkeit Skalenring Pinolenhub	0,1 mm
WERKZEUGSPINDEL	
mit nachstellbaren Wälzlagern in einer großdimensionierten Bohr- und Fräspinole gelagert	•
Rundlaufgenauigkeit der Werkzeugspindel	0,01 mm
breiter Zahnriemen zwischen Motor und Werkzeugspindel sorgt für einen schlupffreien Antrieb und ruhigen Lauf	•
WERKZEUGAUFNAHME	
MK2 mit Anzugsgewinde M10	•
Steilkegel SK30 (DIN 2080) mit Anzugsgewinde M12	optional
WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM	
zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge ohne großen Kraftaufwand	•
Z-STÄNDER UND BODENPLATTE	
aus verripptem Grauguss	•
FEINVORSCHUB Z-ACHSE	
Feinvorschub in der Z-Achse	•
Technische Änderungen vorbehalten	● ja ○ nein

F1202 HS high speed	F1210	F1220 HS high speed	F1410 LF	F1420 LF HS high speed
•	•	•	•	•
ca. 10 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
•	•	•	•	•
0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
optional	optional	optional	optional	optional
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

• ja o nein

## **TECHNISCHE DATEN**

	F1200
FÜHRUNGEN	
Schwalbenschwanzführungen	•
spielfrei nachjustierbar in allen Achsen	
hohe Werkstückgenauigkeit	
2 Faltenbälge zum Führungsschutz	
Linearführungen	0
wartungsfrei	
gehärtet und geschliffen in allen Achsen	
mit spielfreien Kugelführungen	
hohe Präzision und Steifigkeit	
sehr hohe Werkstückgenauigkeit	
4 Faltenbälge zum Führungsschutz	
ACHSEN ARRETIERUNG	
sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen	•
VORSCHUBSPINDELN	
Trapezgewindespindeln in allen Achsen	•
nachjustierbar durch einstellbare Bronze-Doppelmuttern	
Ablesegenauigkeit der Skalenringe 0,05 mm	
Kugelrollspindeln in allen Achsen	optional
verschleißfrei	
Gleich- und Gegenlauffräsen	
spielfrei	
Ablesegenauigkeit der Skalenringe 0,05 mm	
Gewichtsausgleich in der Z-Achse - nur bei Fräsmaschinen F1410 LF - F1420 LF HS	
ABMESSUNG UND GEWICHT	
Maschinenabmessungen ohne Verpackung	B650 x T625 x H700 mm
Gewicht ohne Verpackung	85 kg
Technische Änderungen vorbehalten	● ja ○ nein

F1202 HS high speed	F1210	F1220 HS high speed	F1410 LF	F1420 LF HS high speed
•	•	•	0	0
0	0	•		•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
optional	optional	optional	optional	optional
B650 x T625 x H900 mm	B900 x T625 x H700 mm	B900 x T625 x H900 mm	B940 x T890 x H770 mm	B940 x T890 x H900 mm
96 kg	101 kg	112 kg	118 kg	127 kg

<sup>●</sup> ja ○ nein

### SONDERAUSSTATTUNG

#### KUGELROLLSPINDELN FÜR ALLE ACHSEN

- sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit
- verschleißfrei
- Gleich- und Gegenlauffräsen
- spielfrei
- · werkseitig angebaut
- nicht nachrüstbar

zu F1410 LF - F1420 LF HS

• mit Gewichtsausgleich in der Z-Achse



#### RECHTS-LINKSLAUF DER ARBEITSSPINDEL

- zum Gewindebohren
- · werkseitig angebaut
- nachrüstbar

zu Fräsmaschinen mit 1,4 kW Motor	Bestell-Nr. 11234
-----------------------------------	-------------------

#### VERLÄNGERUNG VERFAHRWEG Y-ACHSE

- maximaler Verfahrweg 180 mm
- werkseitig angebaut
- nicht nachrüstbar

#### Anwendung

• für einen größeren Arbeitsbereich

zu Fräsmaschinen F1200 - F1202 HS und F1210 - F1220 HS

#### **DIGITALE ANBAUMESSSCHIEBER**

- 3 Digitale Anbaumessschieber für X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut
- 5-stellige LCD-Anzeige, 0,01 mm Ablesegenauigkeit
- umschaltbar metrisch/inch
- Nullstellung
- Mini-USB Schnittstelle für die Positionsanzeige

#### Anwendung

- zum präzisen Bearbeiten der Werkstücke
- zum präzisen und exakten Positionieren

zu Fräsmaschinen F1200 - F1202 HS	Bestell-Nr. 11225
zu Fräsmaschinen F1210 - F1220 HS	Bestell-Nr. 11425





Bestell-Nr. 11235

#### DREI-ACHSEN POSITIONSANZEIGE

- mit Radius-Durchmesser-Funktion
- 5-stellige LCD Anzeige mit Beleuchtung
- Ablesegenauigkeit 0,01 mm
- umschaltbar metrisch/inch, Nullstellung
- mit Netzstecker, 3 Verbindungskabel für Mini-USB Anschluss
- stabiles Kunststoffgehäuse mit Magnethalterung

zu Digitalen Anbaumessschiebern

#### Bestell-Nr. 11358

#### DIGITALE POSITIONSANZEIGE UND GLASMASSSTÄBE

- Digitale Positionsanzeige für 3 Achsen
- 3 Glasmaßstäbe X-, Y- und Z-Achse
- werkseitig angebaut

#### Anwendung

- zum genauen Positionieren der Werkstücke
- absolute Wiederholgenauigkeit
- für eine präzise, schnelle und sichere Fertigung
- schnelles Einrichten durch genaues Positionieren



zu Fräsmaschinen F1200 - F1202 HS	Bestell-Nr. 11226
zu Fräsmaschinen F1210 - F1220 HS	Bestell-Nr. 11426
zu Fräsmaschinen F1410 LF - F1420 LF HS	Bestell-Nr. 16426

#### AUFNAHMEWINKEL FÜR ANTRIEBSEINHEITEN

- Aufnahmewinkel mit Euronorm Aufnahme Ø 43 mm
- beidseitig um 90° schwenkbar (-90° bis +90°)
- Ausladung 185 mm
- Abmessungen B120 x T235 x H120 mm

#### Anwendung

- zur Aufnahme von High Speed Motoren, Hochfrequenzspindeln, Bohrmaschinen etc. (gehören nicht zum Lieferumfang)
- beim Einsatz von sehr kleinen Werkzeugen
- Einsatzbereiche sind Miniaturmodellbau, Herstellung von Leiterplatinen, Dentaltechnik etc.



zu allen Fräsmaschinen Bestell-Nr. 11238

### SONDERAUSSTATTUNG

#### KÜHLMITTELEINRICHTUNG

- mit Förderpumpe 230 V, 50/60 Hz
- flexibler Kühlmittelschlauch mit Absperrhahn und Düse
- Fassungsvermögen Kühlmittel: 13 Liter
- Abmessungen B700 x T445 x H258 mm

#### Anwendung

- zum Kühlen und Schmieren
- z.B. beim Einsatz von hochlegierten Stählen und Aluminium, zur Verbesserung der Oberflächenqualität, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten, Verhinderung von Aufbauschneide

zu allen Fräsmaschinen

Bestell-Nr. 11264

#### KÜHLMITTELRÜCKFÜHRWANNE

• Abmessungen B285 x T300 x H17,5 mm

#### Anwendung

- wird an der Kühlmitteleinrichtung eingehängt
- das Kühlmittel wird in die Kühlmitteleinrichtung zurückgeführt

zu Fräsmaschinen F1210 - F1220 HS und F1410 LF - F1420 LF HS

Bestell-Nr. 11265

#### MASCHINEN WERKZEUGSCHRANK

- mit abschließbarer Tür und 1 Einlegeboden
- Abmessungen B700 x T445 x H850 mm
- Gewicht ohne Verpackung 46 kg

#### **NIVELLIERELEMENT**

- Schwing- und Dämpfungselement
- zur genauen Höheneinstellung bei unebenen Aufstellflächen
- Ø 80 mm, Gewinde M10
- verhindert ein Wandern des Maschinen Werkzeugschranks
- 4 Nivellierelemente pro Maschinen Werkzeugschrank



Maschinen Werkzeugschrank	Bestell-Nr. 11267
Nivellierelemente VE: 1 Stück	Bestell-Nr. 10268



#### **WERKZEUG SET**

- 1-Achsen Maschinenschraubstock 125 mm
- Fräser Satz "TITAN" beschichtet 20-teilig
- Spannzangensatz 16-teilig
- Spannpratzen Satz 58-teilig für 12 mm T-Nutenbreite und M10 Gewinde
- Schnellspann-Bohrfutter Spannweite 1 13 mm, Innenkegel B16

#### zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme MK2

- Spannzangen Satz MK2-M10
- Bohrfutteraufnahme MK2-M10 Anzugsgewinde

#### zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme SK30

- Spannzangen Satz SK30-M12
- Bohrfutteraufnahme SK30-M12 Anzugsgewinde



Werkzeug Set 1 zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme MK2	Bestell-Nr. 11997
Werkzeug Set 2 zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme SK30	Bestell-Nr. 11996

#### **WERKZEUG SET**

- Niederzug-Schraubstock Backenbreite 63 mm
- Spannpratzen Satz 58-teilig für 12 mm T-Nutenbreite und M10 Gewinde
- Fräser Satz "Titan" beschichtet 12-teilig
- Spannzangenfutter mit Schlüssel
- 3 Spannzangen Ø 6, 10 und 12 mm

#### zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme MK2

Spannzangenfutter MK2-M10

#### zu allen Fräsmaschinen mit Werkzeugaufnahme SK30

• Spannzangenfutter SK30-M12





MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN



# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1210

mit Schwalbenschwanzführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **150 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

#### Antriebsleistung

1,4 kW, 140-3000 U/min

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt

#### CNC Steuerung und Frässoftware

nccad BASIC oder nccad PROFI

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1220 HS

mit Schwalbenschwanzführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **150 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

#### Antriebsleistung

2,5 kW, 100-7500 U/min

Servomotor mit Frequenzumrichter

#### CNC Steuerung und Frässoftware

nccad BASIC oder nccad PROFI



MIT LINEARFÜHRUNGEN



# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1410 LF

mit Linearführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **200 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

#### Antriebsleistung

1,4 kW, 140-3000 U/min

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt

#### CNC Steuerung und Frässoftware

nccad BASIC oder nccad PROFI

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1420 LF HS

mit Linearführungen

#### Arbeitsbereiche

Längsweg X-Achse **500 mm** Querweg Y-Achse **200 mm** Vertikalweg Z-Achse 280 mm

#### Aufspanntisch

700 x 180 mm

#### Antriebsleistung

2,5 kW, 100-7500 U/min

Servomotor mit Frequenzumrichter

#### CNC Steuerung und Frässoftware

nccad BASIC oder nccad PROFI







# **WABECO CNC FRÄSMASCHINEN**














# MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN

# VERTIKAL CNC FRÄSMASCHINEN

• für die Metall-, NE und Kunststoffbearbeitung

#### **VORTEIL**

 die Fräsmaschine ist sowohl konventionell wie auch im CNC Betrieb einsetzbar

## **CNC STEUERUNG**

• nccad BASIC oder nccad PROFI

# **CNC SOFTWARE**

nccad BASIC oder nccad PROFI Frässoftware

# PROGRAMMERSTELLUNG (PC STEUERUNG)

- zur Programmerstellung und Ansteuerung der CNC Maschine wird ein PC benötigt (PCs gehören nicht zum Lieferumfang)
- der PC übernimmt die Programmerstellung,
   Programmverwaltung und Archivierung der Daten
- CNC-Programme können auf mehreren PCs unabhängig von der CNC Maschine erstellt werden

### ARBEITSBEREICHE UND AUFSPANNTISCH

- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm

### **MASCHINENGENAUIGKEIT**

• nach DIN 8615

# **HAUPTANTRIEBSMOTOR**

- 1,4 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   140 3000 U/min

# ALTERNATIV CNC FRÄSMASCHINEN high speed

- 2,5 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Servomotor mit Frequenzumrichter
- durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   100 7500 U/min

# **GERÄUSCHARM**

 extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb

#### **ANTRIEBSTECHNOLOGIE**

• mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung

# **FRÄSKOPF**

• Fräskopf beidseitig um 90° schwenkbar

#### **PINOLENHUB**

- Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag
- formschlüssige Klemmung der Pinole

#### WERKZEUGSPINDEL

• mit nachstellbaren Wälzlagern

## WERKZEUGAUFNAHME

• Werkzeugaufnahme SK30

# WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM

• zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge

# **Z-STÄNDER UND BODENPLATTE**

• aus verripptem Grauguss

# FEINVORSCHUB Z-ACHSE

# FÜHRUNGEN

- Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- spielfrei nachjustierbar
- 2 Faltenbälge zum Führungsschutz

#### **ACHSEN ARRETIERUNG**

• sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen

### **VORSCHUBSPINDELN**

#### MIT NCCAD BASIC

 Trapezgewindespindeln in allen Achsen nachjustierbar

# OPTIONAL

 Kugelrollspindeln in allen Achsen sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei Gleich- und Gegenlauffräsen



# **VORSCHUBSPINDELN**

#### MIT NCCAD PROFI

 Kugelrollspindeln in allen Achsen sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei Gleich- und Gegenlauffräsen

# LEISTUNGSSTARKE SCHRITTMOTORE

### MASCHINEN BEDIENPANEL

• mit integrierten Maschinen Bedienelementen

#### MASCHINEN SICHERHEITSKABINE

- mit integrierter Kühlmitteleinrichtung
- optional

#### **HINWEIS**

Durch den kundenseitigen Anschluss der nccad Steuerung an einen PC und die Installation der nccad Frässoftware wird aus der konventionellen WABECO Fräsmaschine eine CNC Fräsmaschine. Die so angeschlossene Fräsmaschine erfüllt nur eingebaut in eine Maschinen Sicherheitskabine die gesetzlichen Voraussetzungen. Ohne Maschinen Sicherheitskabine ist die Fräsmaschine in CNC Ausführung unvollständig, somit wird die CE-Richtlinie nicht erfüllt. Der Betrieb ohne Maschinen Sicherheitskabine birgt erhebliche Gefahren.

# **SONDERAUSSTATTUNG**

# **NUR MIT NCCAD PROFI - OPTIONAL**

### **NC RUNDTISCH**

• zur Ansteuerung der 4. Achse

#### **ELEKTRONISCHES HANDRAD**

- zur Positionierung der Achsen im Einrichtebetrieb
- zum manuellen Verfahren der Achsenb

# **TECHNISCHE DATEN**

• finden Sie ab Seite 126

## SOFTWARE BESCHREIBUNG

• finden Sie ab Seite 134

# **GARANTIE**

- 2 Jahre Garantie nicht auf Verschleißteile
- Lieferung von Ersatzteilen auch nach Jahren gewährleistet

# MIT SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1210

- mit nccad Steuerung und Frässoftware
- mit Schwalbenschwanzführungen
- 1,4 kW, 140 3000 U/min Einphasen Reihenschlussmotor
- Werkzeugaufnahme SK30
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



CNC Fräsmaschine CC-F1210 BASIC mit Trapezgewindespindeln mit nccad BASIC Steuerung und BASIC Frässoftware	Bestell-Nr. 1140050
CNC Fräsmaschine CC-F1210 PR0FI mit Kugelrollspindeln mit nccad PR0FI Steuerung und PR0FI Frässoftware	Bestell-Nr. 1140011

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1220 HS

- mit nccad Steuerung und Frässoftware
- mit Schwalbenschwanzführungen
- 2,5 kW, 100 7500 U/min Servomotor mit Frequenzumrichter
- Werkzeugaufnahme SK30
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 150 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



CNC Fräsmaschine CC-F1220 HS BASIC mit Trapezgewindespindeln mit nccad BASIC Steuerung und BASIC Frässoftware	Bestell-Nr. 1140052
CNC Fräsmaschine CC-F1220 HS PR0FI mit Kugelrollspindeln mit nccad PR0FI Steuerung und PR0FI Frässoftware	Bestell-Nr. 1140013

# **SONDERAUSSTATTUNG**

Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 1140090
Kugelrollspindeln für alle Achsen	Bestell-Nr. 11445
Verlängerung Verfahrweg Y-Achse	Bestell-Nr. 11235
Digitale Positionsanzeige und 3 Glasmaßstäbe	Bestell-Nr. 1140426
Maschinen Werkzeugschrank ohne Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 11267
Maschinen Werkzeugschrank mit Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 10267

# NUR MIT NCCAD PROFI

NC Rundtisch zur Ansteuerung der 4. Achse	Bestell-Nr. 1140085
Elektronisches Handrad	Bestell-Nr. 1140130

Technische Details finden Sie ab Seite 126

# MIT LINEARFÜHRUNGEN

# VERTIKAL CNC FRÄSMASCHINEN

• für die Metall-, NE und Kunststoffbearbeitung

### **VORTEIL**

 die Fräsmaschine ist sowohl konventionell wie auch im CNC Betrieb einsetzbar

## **CNC STEUERUNG**

• nccad BASIC oder nccad PROFI

# **CNC SOFTWARE**

nccad BASIC oder nccad PROFI Frässoftware

# PROGRAMMERSTELLUNG (PC STEUERUNG)

- zur Programmerstellung und Ansteuerung der CNC Maschine wird ein PC benötigt (PCs gehören nicht zum Lieferumfang)
- der PC übernimmt die Programmerstellung,
   Programmverwaltung und Archivierung der Daten
- CNC-Programme können auf mehreren PCs unabhängig von der CNC Maschine erstellt werden

# ARBEITSBEREICHE UND AUFSPANNTISCH

- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm

# **MASCHINENGENAUIGKEIT**

nach DIN 8615

# **HAUPTANTRIEBSMOTOR**

- 1,4 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   140 3000 U/min

# ALTERNATIV CNC FRÄSMASCHINEN high speed

- 2,5 kW, 230 V, 50/60 Hz
- Servomotor mit Frequenzumrichter
- durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge
- elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb
   100 7500 U/min

# **GERÄUSCHARM**

 extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb

# **ANTRIEBSTECHNOLOGIE**

mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung

# **FRÄSKOPF**

• Fräskopf beidseitig um 90° schwenkbar

### **PINOLENHUB**

- Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag
- formschlüssige Klemmung der Pinole

## WERKZEUGSPINDEL

• mit nachstellbaren Wälzlagern

# **WERKZEUGAUFNAHME**

Werkzeugaufnahme SK30

# WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM

• zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge

# **Z-STÄNDER UND BODENPLATTE**

• aus verripptem Grauguss

### FEINVORSCHUB Z-ACHSE

# **FÜHRUNGEN**

- Linearführungen wartungsfrei
- hohe Präzision und Steifigkeit
- sehr hohe Werkstückgenauigkeit
- 4 Faltenbälge zum Führungsschutz

# **ACHSEN ARRETIERUNG**

• sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen

# **VORSCHUBSPINDELN**

#### MIT NCCAD BASIC

 Trapezgewindespindeln in allen Achsen nachjustierbar

Gewichtsausgleich in der Z-Achse

Gewichtsausgleich in der Z-Achse

## OPTIONAL

Kugelrollspindeln in allen Achsen
sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit
verschleißfrei
spielfrei
Gleich- und Gegenlauffräsen

# MIT NCCAD PROFI

 Kugelrollspindeln in allen Achsen sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit verschleißfrei spielfrei
 Gleich- und Gegenlauffräsen



# LEISTUNGSSTARKE SCHRITTMOTORE

#### MASCHINEN BEDIENPANEL

• mit integrierten Maschinen Bedienelementen

# MASCHINEN SICHERHEITSKABINE

- mit integrierter Kühlmitteleinrichtung
- optional

#### **HINWEIS**

Durch den kundenseitigen Anschluss der nccad Steuerung an einen PC und die Installation der nccad Frässoftware wird aus der konventionellen WABECO Fräsmaschine eine CNC Fräsmaschine. Die so angeschlossene Fräsmaschine erfüllt nur eingebaut in eine Maschinen Sicherheitskabine die gesetzlichen Voraussetzungen. Ohne Maschinen Sicherheitskabine ist die Fräsmaschine in CNC Ausführung unvollständig, somit wird die CE-Richtlinie nicht erfüllt. Der Betrieb ohne Maschinen Sicherheitskabine birgt erhebliche Gefahren.

# **SONDERAUSSTATTUNG**

# **NUR MIT NCCAD PROFI - OPTIONAL**

# **NC RUNDTISCH**

• zur Ansteuerung der 4. Achse

# **ELEKTRONISCHES HANDRAD**

- zur Positionierung der Achsen im Einrichtebetrieb
- zum manuellen Verfahren der Achsen

# **TECHNISCHE DATEN**

• finden Sie ab Seite 126

# SOFTWARE BESCHREIBUNG

• finden Sie ab Seite 134

# **GARANTIE**

- 2 Jahre Garantie nicht auf Verschleißteile
- Lieferung von Ersatzteilen auch nach Jahren gewährleistet

# MIT LINEARFÜHRUNGEN

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1410 LF

- mit nccad Steuerung und Frässoftware
- mit Linearführungen
- 1,4 kW, 140 3000 U/min Einphasen Reihenschlussmotor
- Werkzeugaufnahme SK30
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



CNC Fräsmaschine CC-F1410 LF BASIC mit Trapezgewindespindeln mit nccad BASIC Steuerung und BASIC Frässoftware	Bestell-Nr. 1640050
CNC Fräsmaschine CC-F1410 LF PR0FI mit Kugelrollspindeln mit nccad PR0FI Steuerung und PR0FI Frässoftware	Bestell-Nr. 1640011

# CNC FRÄSMASCHINEN CC-F1420 LF HS

- mit nccad Steuerung und Frässoftware
- mit Schwalbenschwanzführungen
- 2,5 kW, 100 7500 U/min
  Servomotor mit Frequenzumrichter
- Werkzeugaufnahme SK30
- Längsweg X-Achse 500 mm
- Querweg Y-Achse 200 mm
- Vertikalweg Z-Achse 280 mm
- Aufspanntisch 700 x 180 mm



CNC Fräsmaschine CC-F1420 LF HS BASIC mit Trapezgewindespindeln	Bestell-Nr. 1640052
mit nccad BASIC Steuerung und BASIC Frässoftware	
CNC Fräsmaschine CC-F1420 LF HS PR0FI mit Kugelrollspindeln mit nccad PR0FI Steuerung und PR0FI Frässoftware	Bestell-Nr. 1640013

# **SONDERAUSSTATTUNG**

Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 1640090
Kugelrollspindeln für alle Achsen	Bestell-Nr. 16445
Digitale Positionsanzeige und 3 Glasmaßstäbe	Bestell-Nr. 1640426
Maschinen Werkzeugschrank ohne Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 11267
Maschinen Werkzeugschrank mit Maschinen Sicherheitskabine	Bestell-Nr. 10267

# NUR MIT NCCAD PROFI

NC Rundtisch zur Ansteuerung der 4. Achse	Bestell-Nr. 1140085
Elektronisches Handrad	Bestell-Nr. 1140130

Technische Details finden Sie ab Seite 126

# WABECO CNC FRÄSMASCHINEN

# **ARBEITSBEREICHE**

Längsweg X-Achse

Querweg Y-Achse

Vertikalweg Z-Achse

Bohrhub

Entfernung Frästisch-Werkzeugspindel

Ausladung Werkzeugspindel-Ständer

# **AUFSPANNTISCH**

Aufspanntisch

Anzahl der T-Nuten

Breite der T-Nuten

Mittenabstand zwischen den T-Nuten

## **MASCHINENGENAUIGKEIT**

Maschinengenauigkeit nach DIN 8615

#### **HAUPTANTRIEBSMOTOR**

Einphasen Reihenschlussmotor drehzahlgeregelt 230 V, 50/60 Hz

in Gleichstromausführung mit permanenter Drehzahlüberwachung

Servomotor mit Frequenzumrichter 230 V, 50/60 Hz

durch hohe Drehzahl geeignet für kleine Werkzeuge z.B. Gravurarbeiten

elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb

mit Überlastschutz

dynamisches Drehmoment über die gesamte Drehzahl

großes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich, z.B. zum Bearbeiten von schwer zerspanbaren Werkstoffen

# **GERÄUSCHARM**

extrem geräuscharmer Lauf durch innovativen Riemenantrieb

Technische Änderungen vorbehalten

CC-F1210	CC-F1220 HS high speed	CC-F1410 LF	CC-F1420 LF HS high speed
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
optional 180 mm	optional 180 mm		
280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
min. 90 mm max. 370 mm	min. 90 mm max. 370 mm	min. 60 mm max. 340 mm	min. 60 mm max. 340 mm
185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
700 x 180 mm			
3	3	3	3
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
•	•	•	•
1,4 kW	0	1,4 kW	0
0	2,5 kW	0	2,5 kW
140 - 3000 U/min	100 - 7500 U/min	140 - 3000 U/min	100 - 7500 U/min
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

• ja o nein

# WABECO CNC FRÄSMASCHINEN

#### **ANTRIEBSTECHNOLOGIE**

Antriebselektronik mit mehrfacher Fehlerüberwachungsschaltung

z.B. Fräsen in Stahl mit einem Schaftfräser Ø 10 mm mit einer Zustellung

# **FRÄSKOPF**

Fräskopf beidseitig schwenkbar um 90° (-90° bis +90°)

Winkelposition auf großer Skala gut ablesbar

Senkrechtposition wird mit gehärtetem und geschliffenem konischen Indexstift vorpositioniert

Schutzhaube

#### **PINOLENHUB**

Pinolenhub mit Bohr-Tiefenanschlag

formschlüssige Klemmung der Pinole auf der gesamten Mantelfläche

Ablesegenauigkeit Skalenring Pinolenhub

# WERKZEUGSPINDEL

mit nachstellbaren Wälzlagern in einer großdimensionierten Bohr- und Fräspinole gelagert

Rundlaufgenauigkeit der Werkzeugspindel

breiter Zahnriemen zwischen Motor und Werkzeugspindel sorgt für einen schlupffreien Antrieb und ruhigen Lauf

# WERKZEUGAUFNAHME

Steilkegel SK30 (DIN 2080) mit Anzugsgewinde M12

# WERKZEUGSPANN- UND WERKZEUGAUSDRÜCKSYSTEM

zum Spannen und Ausdrücken der Werkzeuge ohne großen Kraftaufwand

# Z-STÄNDER UND BODENPLATTE

aus verripptem Grauguss

# FEINVORSCHUB Z-ACHSE

Feinvorschub in der Z-Achse

Technische Änderungen vorbehalten

CC-F1210	CC-F1220 HS high speed	CC-F1410 LF	CC-F1420 LF HS high speed
•	•	•	•
ca. 10 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
•	•	•	•
0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

● ja ○ nein

# WABECO CNC FRÄSMASCHINEN

# **FÜHRUNGEN**

# Schwalbenschwanzführungen

spielfrei nachjustierbar in allen Achsen

hohe Werkstückgenauigkeit

2 Faltenbälge zum Führungsschutz

#### Linearführungen

wartungsfrei

gehärtet und geschliffen in allen Achsen

mit spielfreien Kugelführungen

hohe Präzision und Steifigkeit

sehr hohe Werkstückgenauigkeit

4 Faltenbälge zum Führungsschutz

# **ACHSEN ARRETIERUNG**

sauberes Fräsbild durch Fixierung der einzelnen Achsen

#### **VORSCHUBSPINDELN**

# mit nccad BASIC

Trapezgewindespindeln in allen Achsen

nachjustierbar durch einstellbare Bronze-Doppelmuttern

Ablesegenauigkeit der Skalenringe 0,05 mm

Kugelrollspindeln in allen Achsen

verschleißfrei

spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen

Ablesegenauigkeit der Skalenringe 0,05 mm

Gewichtsausgleich in der Z-Achse bei CC-F1410 LF und CC-F1420 LF HS

#### mit nccad PROFI

Kugelrollspindeln in allen Achsen

verschleißfrei

spielfrei

Gleich- und Gegenlauffräsen

Ablesegenauigkeit der Skalenringe 0,05 mm

Gewichtsausgleich in der Z-Achse bei CC-F1410 LF und CC-F1420 LF HS

CC-F1210	CC-F1220 HS high speed	CC-F1410 LF	CC-F1420 LF HS high speed
•	•	0	0
		Ü	ŭ
0	0		•
•	•	•	•
· ·		•	
•	•	•	•
optional	optional	optional	optional
•	•	•	•

# WABECO CNC FRÄSMASCHINEN

#### LEISTUNGSSTARKE SCHRITTMOTORE

in X-, Y- und Z-Achse

wartungsfrei

hohe Vorschub- und Beschleunigungswerte

hohes Haltemoment

# **VERFAHRGESCHWINDIGKEIT (EILGANG)**

nccad BASIC X- und Y-Achse mm/min

Z-Achse mm/min

nccad PROFI X- und Y-Achse mm/min

Z-Achse mm/min

# **Endschalter**

in X-, Y- und Z-Achse

mechanische Einzel-Grenztaster

#### ABMESSUNG UND GEWICHT

Maschinenabmessungen ohne Verpackung

Gewicht ohne Verpackung

# MASCHINEN SICHERHEITSKABINE (OPTIONAL)

Fassungsvermögen Kühlmittel

Abmessung ohne Verpackung

Gewicht ohne Verpackung

# NC RUNDTISCH (OPTIONAL)

Tischdurchmesser

Bauhöhe

T-Nutenbreite

T-Nutenanzahl

Spindelbohrung durchgehend

Rundlaufgenauigkeit

Gewicht ohne Verpackung

Technische Änderungen vorbehalten

CC-F1210	CC-F1220 HS high speed	CC-F1410 LF	CC-F1420 LF HS high speed
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
30 - 600	30 - 600	30 - 600	30 - 600
30 - 400	30 - 400	30 - 400	30 - 400
30 - 1200	30 - 1200	30 - 1200	30 - 1200
30 - 800	30 - 800	30 - 800	30 - 800
•	•	•	•
•	•	•	•
B900 x T625 x H700 mm	B900 x T625 x H900 mm	B940 x T890 x H770 mm	B940 x T890 x H900 mm
129 kg	140 kg	146 kg	155 kg
42 Liter	42 Liter	58 Liter	58 Liter
B1500 x T700 x H475 mm	B1500 x T700 x H475 mm	B1530 x T950 x H475 mm	B1530 x T950 x H475 mm
83 kg	83 kg	109 kg	109 kg
150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
3	3	3	3
MK2	MK2	MK2	MK2
0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
14 kg	14 kg	14 kg	14 kg

• ja o nein

# NCCAD STEUERUNG UND FRÄSSOFTWARE

# WABECO CNC FRÄSMASCHINEN

NCCAD STEUERUNG	BASIC	PROFI
ART DER STEUERUNG		
3 Achsen können verfahren werden	•	•
die 4. Achse kann angesteuert werden (NC-Rundtisch)	0	•
Hauptspindel über die Steuerung zuschaltbar	•	•
Fertigung komplexer Formen	•	•
Elektronisches Handrad	0	•
Unterstützung von Microstepping, d.h. ruhiger Lauf und feine Positionsauflösung	•	•
einfache Integration in die Fertigungskette durch zusätzliche Ein- und Ausgänge z.B. für pneumatischen Schraubstock oder Schiebetür	0	•
Upgrade auf nccad PR0FI Steuerung (Voraussetzung Kugelrollspindeln)	•	0
NCCAD FRÄSSOFTWARE	BASIC	PROFI
DIALOGORIENTIERTE BEDIENERFÜHRUNG		
Dialogorientierte Bedienerführung	•	•
PROGRAMMEINGABE		
graphische Programmierung	•	•
nach DIN 66025 mit G- und M-Funktionen	•	•
AUTOMATISCHE CNC PROGRAMMERSTELLUNG		
nach DIN 66025 aus einer erstellten Kontur	•	•
DATENÜBERNAHME		
DXF-Dateien aus einem CAD System	•	•
HPGL Dateien	•	•
Import von 3D Objekten im STL-Format	0	•
KONTUR-ERSTELLUNG MIT DEM CAD MODUL		
Zeichnungen können direkt erstellt werden	•	•
Koordinaten können eingegeben oder bearbeitet werden, u.a. können Anweisungen verändert, hinzugefügt und/oder gelöscht werden.	•	•
Es gibt die Funktionen: Zeichnen von Geraden, Bögen, Kreisen, Polygonen, Gravurtext usw.	•	•
Konturen können z.B. verschoben, gedreht, kopiert, gespiegelt und getrimmt werden	•	•
Konturerstellung mittels Maus oder Tastatur	•	•
CAD Sonderfunktionen z.B. Zahnrad, Ellipsen, Kurveninterpolationen, Gravurtexte und Platinen fräsen	•	•
Zeichnungen können bemaßt werden	•	•

TECHNOLOGIE-WERTE  Eingabe van Technologie-Werten für die gezeichnete Kontur wie z.B. Vorschub. Werkzeug 0, gesamte Tiefe, Telizusteltung, beim Taschenfräsen der Übertappungsfaktor des Werkzeuges, Rehenfolge der Abstreitung etc. Bearbeitung über Einzelteil, Tasche winkelparalteil und konturparalteil. Bahnkorrektur innen oder außen  GRAPHISCHE SIMULATION  zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  GRAPHISCHE SIMULATION MIT 3D-ANSICHT  Simulation mit dargestelltem Werkzeug  zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennultpunkt  Maschinennultpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknultpunktee  19 Werkstücknultpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Werwaltung van bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedenfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  In der Software integriertes Handbuch  Direkthilte über Fil Taste zu den in der Menüteiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen  Grafikauflösung min. 1024 x 768, Betriebssystem ab Windows 8	NCCAD FRÄSSOFTWARE	BASIC	PROFI
gesamte Tiefe, Teilzustellung, beim Taschenfrasen der Übertappungsfaktor des Werkezeuges, Reihenfolge der Abarbeitung etc., Bearbeitung über Einzelteil, Tasche winkelparalteit und konturparalteit, Bankorkrektur innen oder außen  GRAPHISCHE SIMULATION  zur einfachen Überprufung von Programmierfehlern  GRAPHISCHE SIMULATION MIT 3D-ANSICHT  Simulation mit dargestelltem Werkzeug  zur einfachen Überprufung von Programmierfehlern  Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennutlpunkt  Maschinennutlpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknutlpunkte  19 Werkstücknutlpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 2D Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über Fl Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	TECHNOLOGIE-WERTE		
zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  GRAPHISCHE SIMULATION MIT 3D-ANSICHT  Simulation mit dargestelltem Werkzeug  zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  o e Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennultpunkt  Maschinennultpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknultpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Dirakteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  o e NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über FI Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	gesamte Tiefe, Teilzustellung, beim Taschenfräsen der Überlappungsfaktor des Werkezeuges, Reihenfolge der Abarbeitung etc., Bearbeitung über Einzelteil, Tasche winkelparallel	•	•
GRAPHISCHE SIMULATION MIT 3D-ANSICHT  Simulation mit dargestelltem Werkzeug  zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennullpunkt  Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknullpunkte  19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direktife über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohten	GRAPHISCHE SIMULATION		
Simulation mit dargestelltem Werkzeug  zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennultpunkt  Maschinennultpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknultpunkte  19 Werkstücknultpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfelitasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthife über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMYORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern	•	•
zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern  Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden  Maschinennullpunkt  Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknullpunkte  19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	GRAPHISCHE SIMULATION MIT 3D-ANSICHT		
Maschinennullpunkt  Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknullpunkte  19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohten	Simulation mit dargestelltem Werkzeug	0	•
Maschinennullpunkt Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknullpunkte  19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über FI Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	zur einfachen Überprüfung von Programmierfehlern	0	•
Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt  Werkstücknullpunkte  19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menütleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Werkstück kann während der Simulation zur besseren Ansicht gedreht werden	0	•
Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden  WERKZEUGYERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  systemVoraussenzung  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Maschinennullpunkt		
WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Maschinennullpunkt wird über Endschalter mittels Referenzfahrt abgefragt	•	•
WERKZEUGVERWALTUNG  Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Werkstücknullpunkte		
Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen  Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	19 Werkstücknullpunkte können beliebig vergeben werden	•	•
Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge  HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	WERKZEUGVERWALTUNG		
HANDBEDIENFELD  zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Verwaltung von bis zu 20 Werkzeugen	0	•
zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm  Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Definition der Werkzeuge z.B. Durchmesser, Schneidenlänge	0	•
Direkteingabe des Verfahrwertes entweder über Tastatur oder über Pfeiltasten im Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	HANDBEDIENFELD		
Handbedienfeld  Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm  NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	zum Verfahren der einzelnen Achsen ohne eingegebenes Programm	•	•
NC RUNDTISCH - OPTIONAL  programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen		•	•
programmierbar  NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Anzeige der aktuellen Werte am Bildschirm	•	•
NETZWERK  geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	NC RUNDTISCH - OPTIONAL		
geeignet  HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	programmierbar	0	•
HILFEN  in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	NETZWERK		
in der Software integriertes Handbuch  Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	geeignet	•	•
Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen  SYSTEMVORAUSSETZUNG  serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen  • • •	HILFEN		
SYSTEMVORAUSSETZUNG serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	in der Software integriertes Handbuch	•	•
serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	Direkthilfe über F1 Taste zu den in der Menüleiste angezeigten Funktionen	•	•
	SYSTEMVORAUSSETZUNG		
Grafikauflösung min. 1024 x 768, Betriebssystem ab Windows 8 ●	serielle Schnittstelle (RS232) empfohlen	•	•
	Grafikauflösung min. 1024 x 768, Betriebssystem ab Windows 8	•	•

# **WABECO CNC FRÄSMASCHINEN**

# SONDERAUSSTATTUNG

# KUGELROLLSPINDELN FÜR ALLE ACHSEN

- sehr hohe Steigungs- und Positioniergenauigkeit
- verschleißfrei
- spielfrei
- Gleich- und Gegenlauffräsen
- werkseitig angebaut
- nicht nachrüstbar

zu CC-F1410 LF - CC-F1420 LF HS

mit Gewichtsausgleich in der Z-Achse

zu CNC Fräsmaschinen CC-F1210   CC-F1220 HS	Bestell-Nr. 11445
zu CNC Fräsmaschinen CC-F1410 LF   CC-F1420 LF HS	Bestell-Nr. 16445

# VERLÄNGERUNG VERFAHRWEG Y-ACHSE

- maximaler Verfahrweg 180 mm
- werkseitig angebaut
- nicht nachrüstbar

# Anwendung

• für einen größeren Arbeitsbereich

zu CNC Fräsmaschinen CC-F1210 | CC-F1220 HS Bestell-Nr. 11235

# **NC-RUNDTISCH**

- Tisch-Ø 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit 0,02 mm
- nur mit Maschinen Sicherheitskabine

# Anwendung

- zur Ansteuerung der 4. Achse
- unerlässlich für die Rundumbearbeitung in einer Aufspannung
- kann senkrecht oder waagerecht auf dem Aufspanntisch befestigt werden

#### Technische Daten

• finden Sie ab Seite 132

zu allen CNC Fräsmaschinen mit nccad PROFI Bestell-Nr. 1140085

# **ELEKTRONISCHES HANDRAD**

- nur mit nccad PROFI einsetzbar
- Elektronisches Handrad für X-, Y- und Z-Achse

#### Anwendung

- zum manuellen Verfahren der Achsen
- zur Positionierung der Achsen im Einrichtbetrieb (Werkstück-Nullpunkt)

zu allen CNC Fräsmaschinen mit nccad PROFI








Bestell-Nr. 1140130

#### MASCHINEN SICHERHEITSKABINE

- zur Unfallverhütung
- mit integrierter Kühlmitteleinrichtung
- werkseitig angebaut
- nicht nachrüstbar

#### **HINWEIS**

Durch den kundenseitigen Anschluss der nccad Steuerung an einen PC und die Installation der nccad Frässoftware wird aus der konventionellen WABECO Fräsmaschine eine CNC Fräsmaschine. Die so angeschlossene Fräsmaschine erfüllt nur eingebaut in eine Maschinen Sicherheitskabine die gesetzlichen Voraussetzungen. Ohne Maschinen Sicherheitskabine ist die Fräsmaschine in CNC Ausführung unvollständig, somit wird die CE-Richtlinie nicht erfüllt. Der Betrieb ohne Maschinen Sicherheitskabine birgt erhebliche Gefahren.



zu CNC Fräsmaschinen CC-F1210 und CC-F1220 HS Abmessungen B1500 x T700 x H475 mm Fassungsvermögen Kühlmittel: 42 Liter	Bestell-Nr. 1140090
zu CNC Fräsmaschinen CC-F1410 LF   CC-F1420 LF HS Abmessungen B1530 x T950 x H475 mm Fassungsvermögen Kühlmittel: 58 Liter	Bestell-Nr. 1640090

### MASCHINEN WERKZEUGSCHRANK

- mit abschließbarer Tür und 1 Einlegeboden
- Abmessungen B700 x T445 x H850 mm
- Gewicht ohne Verpackung 46 kg



zu allen CNC Fräsmaschinen	Bestell-Nr. 11267
ohne Maschinen Sicherheitskabine	

# **WABECO CNC FRÄSMASCHINEN**

# SONDERAUSSTATTUNG

# MASCHINEN WERKZEUGSCHRANK

- mit 2 abschließbaren Türen und 1 Einlegeboden
- Abmessungen B1060 x T445 x H850 mm
- Gewicht ohne Verpackung 58 kg



zu CNC Fräsmaschinen CC-F1210 und CC-F1220 HS mit Maschinen Sicherheitskabine

Bestell-Nr. 10267

# MASCHINEN WERKZEUGSCHRANK

- mit 2 abschließbaren Türen und 1 Einlegeboden
- Abmessungen B1000 x T700 x H850 mm
- Gewicht ohne Verpackung 76 kg



zu CNC Fräsmaschinen CC-F1410 LF | CC-F1420 LF HS mit Maschinen Sicherheitskabine

Bestell-Nr. 11270

# **NIVELLIERELEMENTE**

- Schwing- und Dämpfungselement
- zur genauen Höheneinstellung bei unebenen Aufstellflächen
- Ø 80 mm, Gewinde M10
- verhindert ein Wandern des Maschinen Werkzeugschranks
- 4 Nivellierelemente pro Maschinen Werkzeugschrank



VE: 1 Stück Bestell-Nr. 10268